


# Natura 2000-Managementplanung im BR Flusslandschaft Elbe - Brandenburg (FFH-Gebietsnr. 352)

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt (LfU)



## Legende

### Gewässerunterhaltung (2014/2015)

- - - - - Böschungsmahd (beidseitig, 2x jährlich)
- - - - - Böschungsmahd (beidseitig, 1x jährlich)
- - - - - Böschungsmahd (links, 1x jährlich)
- - - - - Böschung links Mulchen (Schlegeln), 2. Krattung
- o o o o o o Grundräumung
- + + + + + Holzung links nach Bedarf
- Sohlkrattung

Hinweis: Nicht dargestellt sind die Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in Stepenitz, Jeetzbach und Rose. In der unteren Hälfte der Stepenitz im FFH-Gebiet (unterhalb der Sohlwellen oberhalb von Wehr Weisen bis zur Brücke bei Breese) wird einmal jährlich eine Sohlkrattung mit Mähboot durchgeführt. Eine Böschungsmahd findet nur abschnittsweise statt. Der Jeetzbach wird nur eingeschränkt unterhalten. Die Rose wird im FFH-Gebiet nicht unterhalten.

### Wehre/Staue

- durchgängig

### Sohlgleite/-rampe/-schwelle

- durchgängig
- bedingt durchgängig
- ⊕ verfallende Sohlrampe/-schwelle

### Sonstige Querbauwerke (z.B. Steinschüttungen)

- ▲ durchgängig

### Pegel

- ◆ Oberflächenpegel (LfU)

### Weitere Themen

- FFH-Gebiet
- Biosphärenreservatsgrenze

Quelle: Daten WBV (2014, 2015, 2016), Daten GEK Stepenitz, Dömnitz und Jeetzbach (2012), Daten LfU, DTK50

Maßstab 1:35.000

Datum: 14.11.2016

**FFH-Gebiet "Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach" (352)**

**Textkarte: Gewässerunterhaltung, Querbauwerke und Oberflächenpegel**

