

Aufwertung des Unterwassers der Staustufe Hohenofen / Dosse 2019

Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz

Bautechnische Begleitung: LfU Referat W22 Bauprüfstelle



Eine von drei Bühnen im Bau (links oben)

Bühnen nach einer Vegetationsperiode (links Mitte)

Fischunterstände (links unten)

Steinriegel zur Stützung des Niedrigwassers (rechts unten)

