



Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Bautechnische Beratung: LfU Referat W22 - Bauprüfstelle

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz



oben rechts: Aus der Böschung entnommene Rasengitterplatten.

oben links: Einbau von drei Stangenholz­bündeln.

mittig rechts: Auftriebssicherung für Stangenholz­bündel aus Rasengitter­platten.

unten rechts und links: Frisch fertiggestellte Bermen auf 50 m Böschungslänge bei einem Wasserspiegel zwischen MW und MNW.