

Neue Jäglitz Struktureinbauten mit Totholz aus Windbruch 2014 und 2018

Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz



Windbruch-Beispiel (links oben)

V-Struktur auf Sohle eingebaut
(rechts oben)

Stammpyramiden am Böschung-
fuß (links unten und rechts Mitte)

Einzelstamm (rechts unten)

