


Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Bautechnische Beratung und Begleitung: LfU Referat W22 - Bauprüfstelle

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz



Übersichtskarte



Zwei von zehn Stammholzbindeln, die am Böschungsfuß eingebaut wurden.



Mitte links: Stammreihe in Böschungskolk

rechts: Stämme mit Wurzelstubben in Böschungskolk

unten links: Einbau Stammholzbindel mit Ankersteinen. Diese wurden aus Rasengitterplatten, die aus der Dosse aufgenommen wurden, gefertigt.

Alle Fotos zeigen einen bauzeitlich stark abgesenkten Wasserstand.