


Struktureinbauten im Mühlenrhin im Rahmen der Gewässerunterhaltung 2025

Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Untere Havel-Brandenburger Havel

Im Ergebnis der Funktionskontrolle des Fischaufstiegs an der Umgehung des Wehres Rhinow wurde der Einlaufbereich der Wehrumgehung durch Totholzstrukturen aufgewertet. Eingebaut wurden zwei Stangenholz Bündel aus Erlenstämmen mit Astansätzen. Damit stehen insbesondere aufsteigenden Jung- und Kleinfischen nach der Passage des Steinriegels am Altarmeinlauf Refugialhabitate zur Verfügung.



Übersichtskarte



Schemazeichnung im Infrarotluftbild



Einbau des zweiten Stangenholz Bündels, Pfähle sind nur Baubehelf



Ankersteine zur Auftriebssicherung, 3 Paare je Stangenholz Bündel



Visualisierung der Oberflächenströmung mit Hobelspänen



Fertiger Einbau, an der Oberfläche ist nur ein Bündel sichtbar.