

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

Gemäß § 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

Betreiber / Inhaber	Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Betriebsanschrift (Standort)	Hohenbrucher Straße, 16515 Oranienburg OT Germendorf
Anlagenbezeichnung	Deponie Germendorf
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Monate)	20 Monate

Daten Überwachungsbehörde

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Allgemeine Bemerkungen zur Deponie

Deponie der Deponieklasse II in der Stilllegungsphase. Die Deponiefläche beträgt in etwa 19 ha auf der von 1997 bis 2005 circa 3 Mio. m³ Siedlungs- und Gewerbeabfälle abgelagert worden sind. In den Jahren 2013 bis 2019 erfolgte die Sicherung und Rekultivierung der Deponie durch das Aufbringen eines Oberflächenabdichtungssystems entsprechend dem Stand der Technik nach DepV. Die Arbeiten wurden im August 2019 abgeschlossen. Die abfallrechtliche Abnahme der Baumaßnahme erfolgte im Dezember 2019. Das Deponiegas wird ordnungsgemäß erfasst und in einem Blockheizkraftwerk thermisch zur Stromgewinnung verwertet.

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	01.10.2021
Datum des Berichtes	14.10.2021

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung Beschwerde wegen ernsthafter
- Umweltbeeinträchtigungen Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Genehmigungsbescheid vom	Rekultivierung: Plangenehmigung vom 10.09.2012
Genehmigungsbescheid Aktenzeichen	RW1-65.056.63-82-52
Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes	entfällt

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
- Sonstige

4. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
- Anlagenteile

Nähere Erläuterungen

Kontrolle Gesamtzustand Deponie, allumfassende Kontrolle der Deponieoberfläche (Oberflächenabdichtungssystem, Entwässerung, Verkehrseinrichtung).

5. Prüft Themen

- Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Sickerwasser
- Entgasung
- Betriebsführung
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen

Kontrolle Oberflächenabdichtungssystem, Entwässerungssystem, verkehrstechnische Anlagen, Deponiegasfassungssystem. Die Deponie befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand. Es hat sich ein dichter Bewuchs (ruderaler Krautflur) auf der Rekultivierungsschicht der Deponie entwickelt.

6. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine oder <input type="checkbox"/> geringfügige Abweichungen	Die Deponie befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.	<input type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber

<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung