

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

Gemäß § 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

Betreiber / Inhaber	Stadt Prenzlau
Betriebsanschrift (Standort)	Deponie Prenzlau „An der B109“ Röbersdorfer Str., 17291 Prenzlau
Anlagenbezeichnung	DKI Deponie
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Monate)	32 Monate

Daten Überwachungsbehörde

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Allgemeine Bemerkungen zur Deponie

- DK I Deponie mit vorrangig mineralischen Abfällen aber auch Abfällen mit organischen Anteilen
- Ablagerungsphase von vor 1970 bis 30.09.2004
- Abfallmenge ... ca. 1 400 000 m³, (Ablagerung und min. Abfälle zur Verwertung)
- Größe ca. 16 ha ???
- Die Deponie befindet sich in der Stilllegungsphase.
- Die Deponie ist profiliert und mit Boden abgedeckt. (entsprechend Angaben 2,5 m Bodenmaterial)
- Unterlagen zur Sicherung und Rekultivierung (Genehmigungsplanung genannt) liegen vor, eine abschließende Bearbeitung ist noch nicht erfolgt, eine Genehmigung liegt nicht vor.
- Die Grundwasserüberwachung und die Gefährdungsabschätzung sind noch nicht bewertet.

Überwachungsbericht vom: 27.09.2019

Letzte Überwachung war am: Erstüberwachung

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	26.09.2019
Datum des Berichtes	27.09.2019
Übersendung des Berichtes an Betreiber / Inhaber	01.09.2019

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung Beschwerde wegen ernsthafter
 Umweltbeeinträchtigungen Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
 Sonstiges

Genehmigungsbescheid vom	
Genehmigungsbescheid Aktenzeichen	
Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes	

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
 untere Abfallbehörde
 untere Baubehörde
 untere Naturschutzbehörde
 untere Bodenschutzbehörde
 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
 Sonstige

4. Überwachungsumfang

- Gesamtanlage
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen

Geprüft wurde die Jahresberichte für 2017, 2018.
Vor Ort erfolgte die Begehung der Deponie,

5. Prüft Themen

- X Gerüche
- Lärm
- X Abfall
- Sickerwasser
- Entgasung
- Betriebsführung
- X Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen

Die Deponie ist gut begrünt.. Erosionen liegen nicht vor. Die laufende Profilierungsarbeiten und Arbeiten an dem Unterbau der Umfahrung im nordwestlichen Teil der Deponie sind abgeschlossen.

Weitere Baumaßnahmen sind nur nach vorheriger Beantragung und Genehmigung durch die Überwachungsbehörde zulässig.

Die Prüfung des Jahresberichtes und der Antragsunterlagen erfolgt zum Zeitpunkt, anschließend erfolgt eine Mitteilung an die Stadt Prenzlau.

6. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	Weitere Maßnahmen
<input type="checkbox"/> keine oder X geringfügige Abweichungen		<input type="checkbox"/> nicht notwendig X Mitteilung an Betreiber
<input type="checkbox"/> relevante Abweichungen		<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen

<input type="checkbox"/> schwer- wiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung
--	--	---