

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

Gemäß § 22a Abs. 5 DepV

Daten Betreiber

| | |
|---|-----------------------------|
| Betreiber / Inhaber | Landkreis Spree-Neiße |
| Betriebsanschrift (Standort) | An der B 156, 03130 Reuthen |
| Anlagenbezeichnung | Deponie Reuthen |
| Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Monate) | 31 Monate |

Daten Überwachungsbehörde

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Allgemeine Bemerkungen zur Deponie

- DKI, Bauschuttdeponie.
- Betrieb von ca. 1981 bis 15.07.2009.
- Fläche ca. 7 ha, Volumen ca. 610.000 m³.
- Deponie in der Stilllegungsphase.
- Mit Abfallrechtlicher Anordnung vom 17.11.2009 erfolgt die Profilierung des Deponiekörpers unter Verwendung von Deponieersatzbaustoffen
- Mit Datum vom 23.05.2018 erging die Abfallrechtliche Plangenehmigung zur Sicherung der Außenböschung.
- Ab Oktober 2018 erfolgt die Sicherung der Außenböschung. Der letzte Abschnitt kann erst nach der Einbau der Abdeckung vollendet werden.
- 01.12.2022, Die Genehmigung zur Sicherung und Rekultivierung ist erlassen, 09/2022, zwischenzeitlich gab es die Genehmigung vorab für zwei Zwischenlager zum Sammeln von Material für die Tragschicht und Rekultivierungsmaterial.

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

| | |
|--------------------------------|------------|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung | 01.12.2022 |
| Datum des Berichtes | 05.12.2022 |
| Letzte Überwachung | 08.08.2019 |

2. Grundlage/Anlass

- X Überwachungsprogramm
 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung Beschwerde wegen ernsthafter
 Umweltbeeinträchtigungen Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
 Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
X Sonstiges

| | |
|--|------------------|
| Genehmigungsbescheid vom | Nicht zutreffend |
| Genehmigungsbescheid Aktenzeichen | Nicht zutreffend |
| Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes | Nicht zutreffend |

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
 untere Abfallbehörde
 untere Baubehörde
 untere Naturschutzbehörde
 untere Bodenschutzbehörde
 Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
 Sonstige

4. Überwachungsumfang

- X Gesamtanlage
 Anlagenteile

Nähere Erläuterungen

Kontrolle Gesamtzustand der Anlage,
Aktuelle Maßnahmen: Sicherung der Außenböschung der Kiesgrube, Profilierung des
Deponierkörpers,

5. Prüffthemen

- Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Sickerwasser
- Entgasung
- Betriebsführung
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen / Bemerkungen

Geprüft wurde der allgemeine Zustand der Deponie.
 Beraten wurden über weitere notwendige Maßnahmen zur Böschungssicherung und die Sicherung und Rekultivierung der Deponie.
 Hier ist aus technischen Gründen eine Erhöhung der Deponiekubatur notwendig, damit verbunden ist eine Erhöhung der Mengen der Deponieersatzbaustoffe. Dazu erfolgt eine entsprechende Bescheidung.

6. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

| Feststellungen | Beschreibung | Weitere Maßnahmen |
|--|--------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> keine oder geringfügige Abweichungen <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input type="checkbox"/> Mitteilung an Betreiber |
| <input type="checkbox"/> relevante Abweichungen | | <input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen |
| <input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen | | <input type="checkbox"/> Anhörung / Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung |