

## Pflege und Ergänzung von Ufergehölzen, Einbau von entnommenen Erlen als Raubäume im Rahmen der Gewässerunterhaltung im Krempließ 2022/2023

Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Bautechnische Begleitung: LfU W22 Bauprüfstelle

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Uckermark-Havel



Zwei von drei Pflegejahren an den Ufergehölzen mit bisher 21 eingebauten Raubäumen (Fotos im Uhrzeigersinn, beginnend oben links):

- markierte Bäume zur Auslichtung der Erlenpflanzung,
- Kopfweidenschnitt davor Raubaum im Wasser,
- wieder ausgetriebene Kopfweiden im Sommer nach dem Schnitt,
- Einbau von gefällten Erlen als Raubäume am Böschungsfuß,
- Raubaum unter Wasser,
- Umdrücken von Erlen in das Gewässer,
- Gewinnung von Weidensetzstangen zur Ergänzung des Gehölzsaumes.

