


Gehölzentwicklung am Mühlenthin mit Weidensetzstangen aus Windbruch im März 2020

Gewässerunterhaltungspflichtiger: LfU Referat W24

Ausführung: Wasser- und Bodenverband Untere Havel- Brandenburger Havel



In der dritten Vegetationsperiode (oben rechts)

Frisch gesetzt (unten), am Ende des ersten Sommers (rechts)

